

FOTECHEM 2091 Anti Ghost Gel

Gel de nettoyage à une composante pour les tissus en polyester, applicable à l'aide d'une racle d'enduction après le dégravage du pochoir.

1. Description

- Prêt à l'emploi.
- Gel alcalin.
- Contient de l'hypochlorite de sodium.
- Enlève les résidus d'encre et d'émulsion.
- Blanchit les tâches diazo.

2. Utilisation

- Appliquer en couche mince sur le tissu sec, des deux côtés.
- Il est conseillé d'utiliser une racle d'enduction inoxydable.
- Il est également possible d'utiliser le pinceau FOTECO.
- Le tissu enduit avec FOTECHEM 2091 doit sécher à température ambiante, sans apport d'air froid ou chaud, de préférence pendant la nuit.
- Terminer le nettoyage du tissu par un jet d'eau sous pression, de bas en haut.

3. Remarques

- Eviter le séchage à l'air froid ou chaud. Les températures supérieures à 30°C peuvent endommager le tissu.
- Traiter avec précaution les tissus usagés déjà fragilisés mécaniquement par l'impression.
- Procéder avec le plus grand soin pour les tissus fabriqués avec des fils de moins de 34 microns de diamètre. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages subis par le tissu. Tout dédommagement est exclu.
- FOTECHEM 2091 ne convient pas aux tissus en acier.

4. Stockage

- Durée de stockage réduite: **6 - 9 mois** à des températures inférieures à 25°C.
- Entreposer dans un local sec et protégé du gel. Ne pas exposer à la lumière du soleil.
- Les récipients doivent être bien fermés.

5. **La sécurité au travail avec FOTECHEM 2091 Anti Ghost Gel**

- Ce produit contient du chlore actif, qui ne doit en aucun cas arriver dans le sol ou les canalisations sans avoir été traité. Le gel à l'état sec ou liquide ne doit par conséquent jamais entrer en contact avec les eaux usées. Le gel contient des composants susceptibles de former des AOX.
- Toujours laver avec une très grande quantité d'eau.
- Ne pas mélanger avec les autres déchets.
- Toujours porter des gants et des lunettes de protection pendant les manipulations du produit.
- Ce produit est réservé à un usage industriel. Tenir hors de portée des enfants.

6. **Fiche de données de sécurité**

Disponible sur demande. L'étiquette de ce produit porte les mentions R+S requises.

FOTEC AG

Ces informations sont publiées sans garantie. Elles sont par contre acquises selon une bonne connaissance de la matière et, selon des essais en laboratoire. Le fournisseur décline toute responsabilité pour une application non conforme de ces produits, lesquels ne sont vendus que pour un usage industriel.