


# FOTECHEM CLEANMiX

Nettoyage + Dégravage + Dégraissage  
FOTECO CLEANMiX le système parfait

Mélanger une solution prête à l'emploi



simple - efficace - économique - gain de temps  
pour toutes les encres; sûr, sans odeur, n'attaque pas le tissu



Disponibilité

**FOTECHEM 2051**

LNG - 6x 5 ltr  
LNH - 1x 25 ltr  
LNK - 1x 150 ltr

**FOTECHEM 2048**

LMC - 24x 0,5 ltr  
LMG - 6x 5,0 ltr

Application voir au verso

# FOTECHEM CLEANMiX

Recyclage multifonctionnelle des pochoirs

**"en une seule phase de travail"**

janvier 2008

## INFORMATION TECHNIQUE

**Procédé de mélange:** Voir au recto.  
Utiliser des récipients en plastic seulement pour mélanger et stocker.

**Application:**

1. Après le procédé d'impression, l'encre doit être éliminée avec la spatule.
2. La solution d'emploi CLEANMiX sera ensuite appliquée directement des deux côtés de l'écran humide ou sec.
3. Laisser agir durant quelques minutes.
4. Avec l'appareil à haute pression l'écran sera aspergé pour nettoyer, dégraver et dégraisser en une seule phase de travail.  
Il faut absolument toujours travailler de bas en haut !

**Sécurité à la place de travail:**

Porter des lunettes de protection. Des gants de protection seront recommandés. Prendre des mesures de prévoyance en ce qui concerne les particules d'aérosol étant rejetées par la haute pression.

**Eaux industrielles:**

Observer les prescriptions locales. Des particules d'encre, des résidus de pochoirs et des solvants organiques peuvent se mélanger avec les eaux industrielles. Les prescriptions locales doivent être individuellement observées.

**Fiches de données de sécurité:**

Peuvent être obtenues sur demande auprès de votre agent ou de FOTEC AG.

